

**AUTO - PASS**

**ROZŠÍRENÝ**

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

**ČÍSLO: 2382-5815-0173**

### Údaje o vozidle

DÁTUM PRVEJ EVIDENCIE VOZIDLA / V SR

13. 5. 2021 / 17. 7. 2024

ZNAČKA

IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO VOZIDLA VIN

5YJ3E7EB6MF944555

OBCHODNÝ NÁZOV

Model 3



### Základné údaje

1. Predchádzajúce overenie	NIE ✘	11. Platnosť emisnej kontroly do	NEABSOLVOVALO
2. VINexpert	OK ✔	12. Platnosť technickej kontroly do	NEABSOLVOVALO
3. Technické údaje	OK ✔	13. Pozastavenie prevádzky	NIE ✔
4. Krajina pôvodu a krajiny registrácie	ÁNO ✔	14. Inercia vozidla	NEEVIDUJEME ⓘ
5. Počet majiteľov/držiteľov vozidla v SR	1/1 ✔	15. Záložné právo	NIE ✔
6. Pátranie	NIE ✔	16. Blokácia vozidla	NIE ✔
7. Kontrola originality	ÁNO ✔	17. Zoznam daňových dlžníkov	NIE ✔
8. Servisné záznamy	NEEVIDUJEME ⓘ	18. Leasing vozidla	NIE ✔
9. Povinné zmluvné poistenie	NIE ✘	19. Výbava vozidla	ÁNO ✔
10. Montáž plynového zariadenia	NEDOSTUPNÉ ⓘ	20. Indikatívna informácia o poškodení vozidla	NIE ✔

## PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2382-5815-0173

## 1. Predchádzajúce overenie

✗ NIE

Predchádzajúce overenie poskytuje informáciu o vygenerovaní Prílohy k Výpisu z registra prevádzkových záznamov vozidiel v minulosti.

**DÁTUM A ČAS OVERENIA:**

Pre vozidlo je AUTO-Pass generovaný prvýkrát.

**DÁTUM A ČAS OVERENIA:** 22.07.2024 18:30

## 2. VINexpert

✓ VIN JE OK

VIN číslo predstavuje výrobcom zakódovanú kombináciu písmen a čísiel, ktorá slúži na jednoznačnú identifikáciu vozidla. VINexpert vykoná logickú kontrolu správnosti štruktúry VIN čísla, rozkóduje všetky údaje, ktoré do VIN zakódoval výrobca vozidla a upozorní na prípadné chybné znaky.

VOZIDLO	5YJ Tesla Model 3 (003), kateg. M1
MODEL	Tesla Model 3
KAROSÉRIA, CELKOVÁ HMOTNOSŤ VOZIDLA A RIADENIA	4 dv. sedan; NDY; LHD
ZÁDRŽNÝ SYSTÉM	manuálny bezpečnostné pásy (2x prvý rad, 3x druhá rada); airbagy: predné a bočné (vodič & spolujazdec), bočný (2 rad); aktívna kapota
BATÉRIE	lítium-iónová batéria (Li-on)
MOTOR	Dual motor - Standard - 366 kW; 3D3 (umiestnený vpredu) + 3D5 (umiestnený vzadu); AWD // 3D3 (umiestnený vpredu) + 3D1 (umiestnený vzadu); AWD; variant: 3#DB
KONTROLNÁ ČÍSLICA	OK
MODELOVÝ ROK	2021
VÝROBNÝ ZÁVOD	Tesla Motors - Fremont, California, USA
SÉRIOVÉ VÝROBNÉ ČÍSLO	944555
OBDOBIE VÝROBY	2018 ...
5YJ	Tesla Motors Inc., Austin, Texas, USA (elektrické osobné vozidlo)
POSLEDNÁ GLOBÁLNA HOMOLOGÁCIA	e4*2007/46*1293*38
REGIÓN URČENIA	Európa
POZNÁMKY:	
NDY	Zatiaľ chýba dokumentácia (Iris Ident)Not Documented Yet (Iris Ident)
LHD	Ľavostranné riadenieLeft Hand Drive
AWD	Pohon všetkých koliesAll Wheel Drive

**DÁTUM A ČAS OVERENIA:** 22.07.2024 18:30

## PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2382-5815-0173

## 3. Technické údaje

✓ OK

Základné technické údaje vozidla z evidencie, parametre motora, prevodovky, bŕzd a karosérie, rozmery, hmotnosti, emisie výfukových plynov, povolené rozmery pneumatík a ďalšie dôležité údaje.

Rok výroby predstavuje informáciu o mesiaci a roku, kedy bolo vozidlo vyrobené. Tento údaj býva ale častokrát nahradený dátumom prvej evidencie vozidla. Modelový rok hovorí o období, kedy bol konkrétny typ vozidla vyrábaný.

EVIDENČNÉ ČÍSLO VOZIDLA:	EL317AR
DÁTUM PRVEJ EVIDENCIE:	13. 5. 2021
DÁTUM PRVEJ EVIDENCIE V SR:	17. 7. 2024
ZNAČKA	
TYP/VARIANT/VERZIA	003/E3LD/BGb1s5N
OBCHODNÝ NÁZOV	Model 3
VIN	5YJ3E7EB6MF944555
NAJVÄČŠIA CELKOVÁ HMOTNOSŤ	2232 kg
PREVÁDZKOVÁ HMOTNOSŤ	1926 kg
DOBA PLATNOSTI	
KATEGÓRIA	
ČÍSLO TYPOVÉHO SCHVÁLENIA	e4*2007/46*1293*15
NAJVÄČŠIA HMOTNOSŤ PRÍPOJNÉHO VOZIDLA ZABRZDENÉHO/ODBRZDENÉHO	0/0
ZDVIHOVÝ OBJEM VALCOV	0
NAJVÄČŠÍ VÝKON MOTORA	366
DRUH PALIVA	Elektrické vozidlo
FARBA	Modrá metalíza tmavá
EMISNÁ TRIEDA	
CO2	

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 22:07:2024 18:30

## 4. Krajina pôvodu

✓ ÁNO

Krajina pôvodu je krajinou, kde bolo vozidlo prvý krát prihlásené do evidencie. Následne mohlo byť predmetom exportu do zahraničia, vtedy hovoríme o krajinách registrácie.

KRAJINA PÔVODU: Taliansko

## KRAJINY REGISTRÁCIE:

Príznak	Dátum	Krajina	EČV
Dátum 1. registrácie - údaj zo štátu Taliansko	13. 5. 2021	Taliansko	GF235RV
Dátum registrácie - Taliansko	13. 5. 2021	Taliansko	GF235RV
Ukončenie registrácie v štáte Taliansko	30. 5. 2024	Taliansko	GF235RV
Signál Taliansko - Export	9. 7. 2024	Taliansko	GF235RV
Dátum registrácie - Slovensko	17. 7. 2024	Slovensko	EL317AR

DÁTUM A ČAS OVERENIA: 22.07.2024 18:30



**PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL**

ČÍSLO: 2382-5815-0173

**5. Počet majiteľov/držiteľov vozidla v SR**

**ÁNO**

Číselný údaj o počte majiteľov a držiteľov a informácia o ich \*právnej forme. Vzhľadom na pravidlá ochrany osobných údajov sa meno a priezvisko resp. názov spoločnosti neposkytuje. Príklad: 2/1 znamená, že vozidlo malo dvoch majiteľov a jedného držiteľa.

**POČET MAJITEĽOV: 1**

Počet majiteľov s právnou formou fyzická osoba: 1

Počet majiteľov s právnou formou právnická osoba: 0

**POČET DRŽITEĽOV: 1**

Počet držiteľov s právnou formou fyzická osoba: 1

Počet držiteľov s právnou formou právnická osoba: 0

\*Právna forma majiteľa/držiteľa môže byť:

- fyzická osoba – nepodnikateľ
- právnická osoba – podnikateľ

**DÁTUM A ČAS OVERENIA:** 22.07.2024 18:30

**6. Pátranie**

**NIE JE V PÁTRANÍ**

Preverenie vozidla v uvedených národných pátracích evidenciách. Dôležitejšie preverenie vozidla v medzinárodných pátracích systémoch sa vykonáva v rámci výkonu kontroly originality po overení pravosti identifikátorov na vozidle a pravosti jeho dokladov. Identifikátory na vozidle môžu byť podvodne zmenené za účelom zmeny identity a legalizácie odcudzeného vozidla kedykoľvek pred zmenou vlastníctva vozidla, preto kontrolu originality vozidla a dokladov odporúčame vykonať ešte pred jeho kúpou.

 **Slovenská republika**

**Vozidlo sa nenachádza v pátraní**

 **Česká republika**

**Vozidlo sa nenachádza v pátraní**

 **Rumunsko**

**Vozidlo sa nenachádza v pátraní**

 **Slovinsko**

**Vozidlo sa nenachádza v pátraní**

 **Litva**

**Vozidlo sa nenachádza v pátraní**

**DÁTUM A ČAS OVERENIA:** 22.07.2024 18:30

PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2382-5815-0173

7. Kontrola originality

ÁNO

Informácie a výsledky z absolvovaných kontrol originality, údaje z meraní povlakovej vrstvy, fotodokumentácia, výsledky overení v oficiálnych medzinárodných pátracích systémoch.

VOZIDLO ABSOLVOVALO KONTROLU ORIGINALITY:	1 krát
DÁTUM VYKONANIA KO Č. 1:	9. 7. 2024
PRACOVISKO:	PKO Rimavská Sobota-1618 Čerenčianska, 97901 Rimavská Sobota
KRAJINA DOVOZU:	Taliansko
ČÍSLO ODBORNÉHO POSUDKU:	SKB855774
ČÍSLO NÁLEPKY:	
KLASIFIKÁCIA KONTROLY Č. 1:	110

Popis klasifikácie:

1

STAV IDENTIFIKÁTOROV VOZIDLA (PRVÉ ČÍSLO Z KLASIFIKÁCIE):

Identifikátory vozidla sú nedotknuté, nie sú viditeľné stopy neoprávneného vonkajšieho zásahu, alebo vonkajšie neoprávnené zásahy do konštrukcie vozidla neboli zistené, alebo zmena identifikátorov bola spôsobená povolenou prestavbou.

1

STAV DOKLADOV (DRUHÉ ČÍSLO Z KLASIFIKÁCIE):

Požadované doklady nenesú žiadnu známku nepravosti a údaje v nich uvedené zodpovedajú údajom na identifikátoroch kontrolovaného vozidla, alebo zmena údajov je spôsobená povolenou prestavbou vozidla.

0

STAV ÚDAJOV EVIDENCIA VOZIDIEL SR(TRETIE ČÍSLO Z KLASIFIKÁCIE):

V evidencii vozidiel SR sa nenašiel záznam o kontrolovanom vozidle, resp. jedná sa o jednotlivovo dovezené vozidlo zo zahraničia.

VÝSLEDOK KONTROLY Č. 1:  SPÔSOBILÉ

ĎALŠIE ZÁZNAMY PRACOVISKA KO:

SPÔSOBILÉ

Vozidlo je hodnotené ako spôsobilé v prípade, ak je klasifikácia vozidla 110 alebo 111.

DOČASNE SPÔSOBILÉ

Vozidlo je hodnotené ako dočasne spôsobilé v prípade, ak niektorý z bodov klasifikácie nadobúda hodnotu 2. V praxi sa najčastejšie jedná o chýbajúce VIN alebo výrobný štítok.

NESPÔSOBILÉ

Vozidlo je hodnotené ako nespôsobilé, ak niektorý z bodov klasifikácie nadobúda hodnotu 3. Tento klasifikačný stupeň hovorí o neoprávnej manipulácii alebo pozmeňovaní identifikátorov vozidla.

Namerané hodnoty povlakovej vrstvy

MIESTO MERANIA:	POČET MERANÍ:	HRÚBKA LAKU:
Predná kapota:	5/5	120 - 133 µm
Ľavý predný blatník:	4/4	98 - 105 µm
Ľavé predné dvere:	4/4	100 - 105 µm
Ľavé zadné dvere:	4/4	91 - 99 µm
Ľavý zadný blatník:	5/5	110 - 120 µm
Zadná kapota:	5/5	129 - 135 µm
Pravý zadný blatník:	5/5	100 - 107 µm
Pravé zadné dvere:	4/4	99 - 108 µm
Pravé predné dvere:	4/4	108 - 112 µm
Pravý predný blatník:	4/4	87 - 103 µm
Strecha vozidla:	nemerané	
VIN kód, iden. kód:	5/5	78 - 82 µm

Hrúbka povlakovej vrstvy nanosená výrobcom vozidla býva najčastejšie v hraniciach 90 – 130 µm (vyskytujú sa však aj prípady s hornou hranicou do 180 µm), pričom namerané hodnoty sú spravidla v rozmedzí 40 µm.

Pokiaľ je na vozidle nameraná hodnota blízka alebo vyššia ako 200 µm, dá sa predpokladať, že vozidlo alebo časť vozidla boli opravované, tmelené a prelakované. (µm = mikrometer, 1 mm = 1000 µm)



**PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL**

**ČÍSLO: 2382-5815-0173**



**PRE ZOBRAZENIE KOMPLETNEJ FOTODOKUMENTÁCIE Z KO POUŽITE QR KÓD, ALEBO WEBOVÚ ADRESU:**  
[fotodokumentácia\\_KO](#)



predná časť vozidla



ľavá strana vozidla



zadná časť vozidla




pravá strana vozidla



sklá



interiér vozidla



výrobný štítok





foto1 VIN



zdvojený identifikátor

**DÁTUM A ČAS OVERENIA: 22.07.2024 18:30**



**PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL**

ČÍSLO: 2382-5815-0173

**9. Povinné zmluvné poistenie**

NIE

Držiteľ a prevádzkovateľ motorového vozidla má podľa zákona č. 381/2001 Z.z. povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu a to najneskôr v deň prvého použitia vozidla.

**VÝSLEDOK OVERENIA:** **K DANÉMU VOZIDLU NEEVIDUJEME POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE**

**DÁTUM A ČAS OVERENIA:** 22.07.2024 18:30

**13. Pozastavenie prevádzky**

NIE

Ak bol po 1.1.2022 na vozidle poškodený niektorý z hlavných bezpečnostných prvkov vozidla, ktorými sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie, alebo brzdy, vozidlo má automaticky pozastavenú prevádzku. V prípade, že majiteľ chce vozidlo opätovne uviesť do prevádzky, vyžaduje sa oprava vozidla v autorizovanej alebo nezávislej opravovni, ktorá spĺňa podmienky podľa § 47 ods. (7) Zákona č. 106/2018 Z.z. Opravu môže vykonávať len autorizovaná opravovňa alebo nezávislá opravovňa, ktorá vykonáva opravu vozidla spôsobom podľa § 47 ods. (7) a (8) uvedeného zákona. Následne sa po oprave vozidla vyžaduje absolvovanie technickej kontroly pravidelnej. Majiteľ alebo prevádzkovateľ vozidla musí okrem osvedčenia o evidencii predložiť na TK aj písomné potvrdenie, ktorým opravovňa potvrdzuje, že oprava bola vykonaná v súlade s postupmi výrobcu vozidla. Až následne môže byť vozidlo opäť uvedené do prevádzky na pozemných komunikáciách.

**VÝSLEDOK OVERENIA:** **NEEVIDUJEME POZASTAVENIE PREVÁDZKY VOZIDLA.**

**DÁTUM A ČAS OVERENIA:** 22.07.2024 18:31

**15. Záložné právo**

NIE

Za účelom zabezpečenia pohľadávky sa môže na vozidlo vzťahovať záložné právo, ktoré zriaďuje notár.

**VÝSLEDOK OVERENIA:** **NA VOZIDLO SA NEVZŤAHUJE ZÁLOŽNÉ PRÁVO/PRÁVA**

**DÁTUM A ČAS OVERENIA:** 22.07.2024 18:30

**16. Blokácia vozidla**

NIE

V prípade, ak je vozidlo blokované, nie je možný prepis vozidla. Blokácia sa vzťahuje na samotné vozidlo.

**VÝSLEDOK OVERENIA:** **NA VOZIDLO SA NEVZŤAHUJE BLOKÁCIA**

**DÁTUM A ČAS OVERENIA:** 22.07.2024 18:30

**17. Zoznam daňových dlžníkov**

NIE

Overenie majiteľa/držiteľa vozidla v zozname daňových dlžníkov evidovaného Finančnou správou SR.

**VÝSLEDOK OVERENIA:** **NEEVIDUJEME DAŇOVÝ DLH**

**DÁTUM A ČAS OVERENIA:** 22.07.2024 18:31

**PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL**

ČÍSLO: 2382-5815-0173

**18. Leasing**

NIE

Informácia o financovaní alebo prenájme vozidla evidovaného Asociáciou leasingových spoločností SR.

**VÝSLEDOK OVERENIA:** **NENÁJDENÝ ZÁZNAM O FINANCOVANÍ VOZIDLA LEASINGOVOU SPOLOČNOSŤOU V SR**

**ZOZNAM ČLENOV ASOCIÁCIE LEASINGOVÝCH SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY:**

ALD Automotive Slovakia s.r.o.	Oberbank Leasing s.r.o.
ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.	PB Finančné služby, a. s.
BKS-Leasing s. r. o.	s Autoleasing SK, s. r. o.
BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o.	Scania Finance Slovak Republic s. r. o.
COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky	SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.
ČSOB Leasing, a.s.	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Deutsche Leasing Slovakia, spol. s r. o.	Tatra-Leasing, s.r.o.
ESSOX FINANCE, s. r. o.	Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
FINANZ SERVIS, spol. s r.o.	UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
Home Credit Slovakia, a.s.	VFS Financial Services Slovakia s.r.o.
IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.	VÚB Leasing, a. s.
LeasePlan Slovakia, s. r. o.	MONAQ Leasing, a. s.
Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.	

Aktuálny zoznam členských organizácií ALS SR je možné overiť na stránke [www.alssr.sk](http://www.alssr.sk)

**DÁTUM A ČAS OVERENIA:** 22.07.2024 18:30

**19. Výbava vozidla**

ÁNO

OD MODELU 2021	VON-ZRKAD AUT-ZACLON
TEPEL-ČERPAD KLIMAT	audio "Premium"
VON-ZRKAD POCHRÓM	LED-hmlovky
predné a zadné sedadlá vyhrievané	autopilot
cúvací kamera	ELEKTROMOTOR 147KW
1-stupňová	235/45 R 18 .. V
8.5 J x 18 alu "Aero"	pohon všetkých kolies

**DÁTUM A ČAS OVERENIA:** 22.07.2024 18:30

**20. Indikatívna informácia o poškodení vozidla**

NIE


Pre dané vozidlo **nevidujeme** záznamy o poškodení vozidla v dôsledku dopravnej nehody, alebo škodovej udalosti.

**DÁTUM A ČAS OVERENIA:** 22.07.2024 18:30



PRÍLOHA K VÝPISU Z REGISTRA PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

ČÍSLO: 2382-5815-0173



ĎAKUJEME,  
ŽE DÔVERUJETE  
RPZV

Veríme, že sme prispeli  
k výberu Vášho favorita.

DÔVERUJ, ALE **OVERUJ**

### Koniec výpisu

Overenie informácií a údajov o vozidle eliminuje možnosť podvodu len do určitej miery, preto odporúčame absolvovanie kontroly originality identifikátorov vozidla a jeho dokladov, ako aj prehliadku technického stavu v odbornom servise ešte pred samotnou kúpou vozidla.

VYGENEROVANÉ: RPZV



VYGENEROVANÉ DŇA: 22.07.2024 18:31

Aktuálnosť informácií a údajov obsiahnutých v tomto dokumente sa vzťahuje k dátumu a času jeho vyhotovenia.